


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 968932	2 шт.	Планка задняя	2 шт.
Кронштейн крыла	2 шт.	Болт М6х25	6 шт.
Кронштейн капота	2 шт.	Шайба 6	4 шт.
Втулка	2 шт.	Шайба 6 пружинная	2 шт.
Гайка задняя	2 шт.	Руководство по установке	1 шт.
Проставка	2 шт.		

Схема установки



Амортизаторы капота
Toyota Fortuner/Hilux (2017-/2015-)

A.ST.5710.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

1. Вернуть в планку закладную на 4-5 оборотов Болт М6х25 с шайбой 6 через проставку, (Рис.1).

Рис.1

2. Кронштейн крыла будет крепиться в указанном отверстии, (Рис.2).

Рис.2

3. Завести планку закладную отверстие в узле. Расположить планку согласно рисунку, (Рис.3).

Рис.3

4. Прижать проставку к узлу, совместив второе отверстие с резьбовым отверстием в планке закладной. Вернуть в планку закладную на 4-5 оборотов второй болт М6х25 с шайбой 6, (Рис.4).

Рис.4

5. Установить кронштейн крыла. Привести подбик к узлу и сдвинуть кронштейн в сторону фары автомобиля. Равномерно затянуть два болта ключом №10, (Рис.5).

Рис.5



Рис.6

6. Торцевой головкой №12 выкрутить верхний болт крепления капота. Извлечь пластмассовую направляющую трубку стеклоомывателя, (Рис.6).



Рис.7

7. Подготовить кронштейн капота для установки. Для этого вставить в большое овальное отверстие в кронштейне ступицу с болтом М6х25 и шайбой 6 гнущейся. С обратной стороны накрутить на болт гайку закладную на 4-5 оборотов, (Рис.7).



Рис.8

8. Завести гайку закладную в отверстие в усилителе капота. Нижнюю часть кронштейна закрепить штатным болтом. Втулку расположить плоскими гранями вдоль капота. Затянуть болт М6х25 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Штатный болт затянуть торцевой головкой №12 с усилием 25 Нм, (Рис.8).



Рис.9

9. Аналогично установить крепление на другую сторону автомобиля.

10. Проверить амортизаторы (уверь в пружинном вине, 5 раз полностью сжать и отпустить).

11. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штатом и в руль (Рис.9).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!