

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия. Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска 08.02.2016	Контролер ОТК ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Nissan Qashqai (2014-)

ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн стойки.....2 шт.	Шайба специальная.....2 шт.
Болт шарнир.....2 шт.	Планка закладная.....2 шт.
Амортизатор 087494.....2 шт.	Шайба стопорная.....2 шт.
Шайба 6.....2 шт.	Инструкция по установке 1 шт.



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить штатный болт на стойке торцевой головной №13. Установить кронштейн стойки, упредев его в ребро жесткости. Расположить таким образом, чтобы шарнир был ближе к лобовому стеклу. Затянуть болт торцевой головной №13 с усилием 23 Нм. (рис.1)



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6

3. Демонтировать пластиковый листок 3 (рис.2) (Расположение листочка см.рис.5).

4. Держать за проволоку, завести планку закладную в отверстие 1. (рис.5) Для удобства заводения планки закладной рекомендуется сделать два гнба длиной по 30 мм (рис.7)



Рис.7

5. Совместить резьбовое отверстие планки закладной с отверстием 2в усилителе намоты (рис.3). Закрутить болт-шарнир с шайбой 6 в закладную (рис.4). Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 6 Нм. Прижать обвязку намоты шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальную шайбой стопорной. (Рис.5).

6. По аналогичной схеме установить второй комплект кронштейнов.

7. Проканать амортизатор (упереть в пол штоком анки, сжать 5 раз и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фетинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к намоту. (Рис.6).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!